Département de la Dordogne

DOSSIER D'INVENTAIRE
PETIT PATRIMOINE RURAL BÂTI DU PÉRIGORD

CONSEIL GENERAL
Conseil d' Architecture d' Urbanisme
et d' Environnement de la Dordogne
(C.A.U.E. 24)

LA PIERRE ANGULAIRE
Générations mouvement
(Fédération de la Dordogne)
(Association loi de 1901)

Arrondissement : Périgueux
Canton : Vergt
Commune : Vergt
Lieu-dit : Les Granges
Edifice : Croix

DOSSIER N°

LOCALISATION GEOGRAPHIQUE
Cartes IGN 1/25000 série bleue : 1835 E Villamblard
Longitude (référée au méridien international) : 0° 42’ 4
Latitude Nord : 45° 01’ 32,11’’
Altitude : 137m



LOCALISATION CADASTRALE
Cadastre en date du 05 2014
Echelle : 1 /1000
Section AL
Feuille 01
Parcelle N° 4 **Superficie** 59 a 05 ca **Nature** :
Propriétaire : Mr Christian Tarascon et Mme Christine depuis 1967
Ou : Domaine public (voirie)





LOCALISATION CADASTRALE ANCIENNE
Cadastre en date du : 1829
Echelle : 1/2500e
Section : Lambertie
Feuille N° : E 2
Parcelle N° :471 Superficie : 77 a 40 ca **Nature** : terre
Propriétaire : Mr Lasfaux germain en 1837
Mme Lasfaux Marie Cécile de 1837 à 1895



GEOPORTAIL

DESCRIPTIF GRAPHIQUE



DESCRIPTION PHOTOGRAPHIQUE

Vue de face (Nord Est)

Vue de face base et colonne

La Croix Vue de face

Face arrière Réparation

Détails de la croix

DESCRIPTIF

La croix de Granges est une modeste Croix que l'on découvre à la sortie du bourg de Vergt sur la route de Peyrefond, en bordure du fossé de la collecte des eaux de ruissellement. Selon les propriétaires de l'ancienne ferme des Granges elle est située sur la parcelle 4 lui appartenant, cependant le plan du cadastre actuel la situe sur l'emprise de la voirie sur le domaine public communal.
Elle présente un emmarchement à un degré, en pierre de taille, partiellement enterré, Sur la base du piédestal de section carrée, se raccorde le soubassement par chanfrein renversé. Soubassement monolithique, avec ses arêtes chanfreinées sur une partie de la hauteur.
La table présente une plinthe avec chanfrein renversé sur laquelle est scellée une croix rayonnante en fonte, Christ au centre, au pied, un ange debout, tenant dans ses mains une couronne, les embouts sont fleuronnés en forme de cœur.

HISTORIQUE

La Croix des Granges est une Croix de Rogations. Rogations du latin rogationes, signifie prières pour placer sous sa protection divine les récoltes espérées.
Lors des fêtes de Rogations, des processions avaient lieu dans les campagnes, elles partaient de l'Eglise paroissiale, s'arrêtaient aux croix pour bénir prés, champs et obtenir de bonnes récoltes, elles s'échelonnaient sur trois jours du Lundi au Mercredi précédent l'Ascension.
La propriétaire de la maison des Granges nous dit : tenir ce renseignement de Mr Malafaye .
On sait que la famille Malafaye appartient aux notabilités locales depuis au moins deux siècles. Un premier instituteur porte ce nom à la révolution. Le célèbre capitaine Malafaye a son buste sur la place St Jean en reconnaissance de son dévouement militaire, mais aussi pour son action auprès de ses concitoyens lors de son retour à Vergt. Il participera notamment au Conseil de Fabrique (Conseil de gestion des biens de l'Eglise). En 1880 il est trésorier. (*Archives diocésaine*).

Mr Grellety s'est servi des nombreux documents conservés par la famille Malafaye pour écrire « Un village périgourdin à travers les siècles ».

La croix en fonte a été accidentée, probablement à l'époque où elle se trouvait sur le bord de la chaussée et en l'absence du fossé de la collecte des eaux de ruissellement. Elle est cassée au niveau des ailes de l'ange. Elle a été réparée tant bien que mal par une penture métallique de porte dont les 4 boulons sont en place. Cependant on n'a pas pris la peine de les remplacer par des boulons plus courts et la rouille et sans doute l'absence de filetage empêche de maintenir fermement les deux parties de la croix qui ne sont plus alignées et ne tiennent que par les fils de fer, cette restauration lui garde un aspect incliné.

DEVENIR DE L'INSTALLATION

La croix est beaucoup moins exposée aux accidents de la circulation en raison de la profondeur du fossé, mais la nature de la réparation indique le peu d'intérêt de la population pour ce petit patrimoine.

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

Nom et prénom des rédacteurs :
Aliette Grelier
Marylène Beau
Josette Mayeux
Luc Mayeux

Dossier achevé : Le 11 Avril 2016

Date de dépôt au CAUE